




**AUSSEN-SCHNELLMESSTASTER**  
*CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT*



- zum schnellen Messen von Außennuten usw.
- mit Rundspitzen
- im Behälter/Kasten
  
- *for measuring external groove etc.*
- *with round contact point*
- *in case/box*
  
- mit Uhranzeige, Ablesung 0,01 mm
- *with dial indicator, reading 0.01 mm*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Messbereich <i>Range mm</i>	Genauigkeit <i>Accuracy mm</i>	Messspitze <i>Meas. Tips mm</i>	L <i>mm</i>	A <i>mm</i>	B <i>mm</i>
<b>209.041</b>	0 - 10	± 0,02	R 0,5	40	3,0	8
<b>209.051</b>	0 - 20	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25
<b>209.062</b>	10 - 30	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25
<b>209.063</b>	20 - 40	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25
<b>209.064</b>	30 - 50	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25