

USB-INTERFACE FÜR ANSCHLUSS AN PC

USB INTERFACE FOR PC CONNECTION



- Anschluss an PC via USB von Digital-Messschiebern, Digital-Tiefenmessschiebern und Dig.-Mikrometern mit dem USB-Interface können Messwerte direkt an den PC übertragen und als Textdatei sowie Exceltabelle gespeichert werden.
 - Die Dateneingabe erfolgt entweder über die Übergabe-Taste am Interface oder mittels Fußtaster
 - Für den Anschluss am Messgerät sind verschiedene Kabel mit passendem Stecker verfügbar
- *PC connection interface via USB for digital caliper, digital depth caliper and digital micrometers*
 - *measuring value can be transferred directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel table.*
 - *Data entry by enter key or foot switch*
 - *different connection cable are available*



Art.-Nr. Item no.	Beschreibung Description	Euro/St. Euro/Pc.
220.250.2	USB-Interface für Messschieber mit RB 2 oder RB 5 Anschluss, Kabellänge ca. 245 cm (Ableseung 0,01 mm oder 0,001 mm) <i>USB interface for digital caliper with connection RB 2 or RB 5, cable length about 245 cm (Reading 0.01 mm or 0.001 mm)</i>	
220.251	Anschlusskabel für Messgerät mit RB 5, ca. 100 cm <i>Connection cable for divece with RB 5, about 100 cm</i>	
220.252	Anschlusskabel für Messgerät mit RB 2, ca. 40 cm <i>Connection cable for divece with RB 2, about 40 cm</i>	
220.253	Anschlusskabel für Messgerät mit RB 4, ca. 100 cm <i>Connection cable for divece with RB 4, about 100 cm</i>	
220.255	Externer Fußtaster, Klinkenstecker ø 2,5 <i>external foot switch, phone jack ø 2.5 mm</i>	

