

## MESSUHR-HALTER FÜR HÖHENMESSGERÄT

ACCESSORIES FOR HEIGHT GAUGE





- zur Aufnahme von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten mit ø 8 mm oder ø 4 mm zur Höhenmessung mit einem Höhenmessgerät
- for using dial indicator or test indicator with holder ø 8 mm or ø 4 mm for height measurement

ArtNr. Item no.	Aufnahme Clamping B x H, mm	Länge <i>Length mm</i>	
402.013	9 x 9	100	
402.013.1	9 x 11	100	
402.013.2	6 x 12	100	